



TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.

# DAILY INSPECTION REPORT

PROJECT

Shop : Siam Yamato Steel

Date : 29/01/2019

Att. Khun Karn /Siam Yamato Steel Co.,Ltd.

## Paint specification / System

|                      |                             |        |    |         |
|----------------------|-----------------------------|--------|----|---------|
| 1 <sup>st</sup> Coat | Multix Primer Reddish Brown | D.F.T. | 40 | Microns |
| 2 <sup>nd</sup> Coat | Multix Primer CS-650 Black  | D.F.T. | 40 | Microns |
| 3 <sup>rd</sup> Coat |                             | D.F.T. |    | Microns |
| 4 <sup>th</sup> Coat |                             | D.F.T. |    | Microns |
| Total                |                             | D.F.T. | 80 | Microns |

## Paint condition

Surface preparation Sand blast Sa.2.5  
 Weather condition good  
 Ambient temperature - °C  
 Humidity - % R.H.  
 Paint name Multix Primer CS-650 Black  
 Batch number TC-1880718

## Application method

☒ Airless spray ☐ Air spray  
☐ Roller ☐ Brush  
 Tip nozzle no. N/A  
 Paint pressure ratio N/A  
 Paint pressure N/A


## Paint problem

- ☒ Not defect  
☐ Application  
☐ Equipment  
☐ Paint

- ☐ Blister  
☐ Peeling off  
☐ Crack  
☐ \_\_\_\_\_

## Technical comment ผลจากการสุ่มวัดความหนาสี

- ได้ทำการสุ่มวัดความหนาสีรวม (Multix primer ) พบว่าความหนาสีส่วนใหญ่สุ่มวัดได้สูงกว่าที่กำหนด ดราวละเอียดได้จาก report d.f.t.ที่แนบมาด้วย



TCP Coating supervisor

Y. Apinan

NACE CIP Level 2 No.34795

Client

Working time

10.30 - 12.00 am.

TEC-F-05-3-01/09/60